FOTODOKUMENTACE

Zjištění při prohlídce vozidla

ANONYMIZOVANÁ UKÁZKA PRO WEB Škoda Octavia 2.0 TDI DSG

Karoserie, pneumatiky a motorový olej




01 / KAROSERIE

Na předním blatníku jsem zaznamenal lokální puchýře laku, které jsou patrné na detailním snímku.



02 / PNEUMATIKA

Při kontrole jsem naměřil hloubku dezénu přibližně 3,5 mm.



03 / KAPKOVÁ ZKOUŠKA

Orientační posouzení rozptylu a znečištění motorového oleje. Nenahrazuje laboratorní analýzu.

Poznámka: Fotografie zachycují konkrétní povrchové a měřicí podklady. Poškození boční hrany pravé přední pneumatiky je zaznamenáno v části 1.


DIAGNOSTICKÉ SNÍMKY

Obrazový podklad k živým datům

ANONYMIZOVANÁ UKÁZKA PRO WEB Škoda Octavia 2.0 TDI DSG


Živá data z diagnostiky VCDS

Podrobný výsledek je v části 3



04 / AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA DSG

Zobrazené provozní a teplotní údaje spojek převodovky. Snímek slouží jako obrazový podklad, nikoli samostatný závěr o její životnosti.



05 / FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF)

Záznam parametrů DPF v řídicí jednotce motoru, včetně údaje o vypočítané hmotnosti sazí a vzdálenosti od poslední regenerace.

Oba snímky byly oříznuty na příslušná diagnostická okna kvůli čitelnosti a odstranění údajů z pracovní plochy počítače. Zobrazené hodnoty nebyly přepisovány.

KONTROLNÍ ÚKONY

Motor, provozní kapaliny a podvozek

ANONYMIZOVANÁ UKÁZKA PRO WEB Škoda Octavia 2.0 TDI DSG

Doplňkové ukázky kontrolních úkonů

Následující snímky dokumentují postup prohlídky. Nemusí pocházet ze stejného vozidla a nepředstavují další zjištěné závady této Octavie.




06 / KONTROLA TĚSNOSTI

Prohlídka motorového prostoru a spojů z hlediska viditelných stop netěsností.



07 / PROVOZNÍ KAPALINY

Vizuální kontrola nádržek, hladiny a vzhledu provozních kapalin.



08 / PODVOZEK

Kontrola viditelných částí podvozku, pružin a tlumičů na poškození a opotřebení.


KONTROLNÍ ÚKONY

Brzdy, výbava a původnost karoserie

ANONYMIZOVANÁ UKÁZKA PRO WEB Škoda Octavia 2.0 TDI DSG


Doplňkové ukázky kontrolních úkonů

Snímky ukazují prováděné kontroly; nejsou samostatným potvrzením technického stavu této Octavie.



09 / BRZDOVÁ SOUSTAVA

Vizuální posouzení brzdového kotouče, destiček a souvisejících dílů.



10 / VÝBAVA VOZIDLA

Kontrola funkčnosti prvků výbavy; na snímku zobrazení navigace.



11 / VNITŘNÍ ČÁST KAROSERIE

Měření tloušťky laku na vnitřní části karoserie. Na fotografii je vidět 61,4 µm.

Při kontrole původnosti karoserie také vizuálně posuzuji svárové body a možné známky předchozích oprav. Svárové body nejsou na tomto snímku zachyceny.